

**GLORIA**

Sprüh- und Gartengeräte

**Service**

Reparaturanleitung

Typ: Schnellschlußventil f.  
141, 172/172R, 176, 178,  
2000 / 2001

Nr.: 141 - 2 - 01

Ersatz für Nr.: 141-2-00



Blatt: 2

best. aus: 36 Blatt

Datum: 28.5.1979

Ausführung bis zum 2.10.1978  
=====

Ausführung ab 2.10.1978  
=====



Best.-Nr.	Bezeichnung
511 760	Handgriff
511 820	Ventilkörper ab 2.10.78
512 670	O-Ring 15 x 2
600 680	Griff
602 070	Dichtung $\varnothing$ 11,5 x $\varnothing$ 5 x 5
602 270	Dichtung $\varnothing$ 22 x $\varnothing$ 16 x 2
602 370	Verschlussschraube
602 570	Ventilkegel
606 571	O-Ring 3,3 x 2,5
606 642	Ventilkörper bis 2.10.78
607 472	Ventilbolzen
612 071	Ventilfeder
613 320	Filtersieb
617 070	Dichtung $\varnothing$ 13 x $\varnothing$ 9 x 2
633 070	Hohlriet 3 x 10