


Technische Änderungen vorbehalten

**GLORIA**  
**Service**  
 Sprüh- und Gartengeräte

Reparaturanleitung

Type: Schnellschlußventil f.  
 142, 160, 161, 162

|                     |
|---------------------|
| Nr.: 142 - 1 - 00   |
| Ersatz für Nr.: --- |
| Blatt: 1            |
| best. aus: 3 Blatt  |
| Datum: 24.5.1976    |



Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der GLORIA-Werke, Wadersloh, gestattet.

| Best.-Nr. | Bezeichnung                                       |
|-----------|---|
| 600 680   | Griff   |
| 602 070   | Dichtung 11,5 $\varnothing$ x 5 $\varnothing$ x 5 |
| 602 270   | Dichtung 22 $\varnothing$ x 16 $\varnothing$ x 2  |
| 602 370   | Verschlußschraube                                 |
| 602 570   | Ventilkegel                                       |
| 606 571   | O-Ring 3,3 x 2,5                                  |
| 607 343   | Handgriffventilkörper                             |
| 607 472   | Ventilbolzen                                      |
| 612 071   | Ventilfeder                                       |
| 612 730   | Dichtung 21 $\varnothing$ x 13 $\varnothing$ x 2  |
| 613 331   | Siebröhrchen                                      |
| 633 070   | Hohlriet 3 x 10                                   |
| 701 600   | Rohrgriff, kompl.                                 |