

GLORIA

Sprüh- und Gartengeräte

Service

Reparaturanleitung

Type: Stabhandsprüher 209


Nr.: 209 - 1 - 00

Ersatz für Nr.: ---

Blatt: 1

best. aus: 3 Blatt

Datum: 25.5.1975



Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr.	Bezeichnung
501 800	Abzweignippel	701 880 *	Schwenkdüse, kompl.
501 810	Dichtung 20 \varnothing x 15 \varnothing x 1,5	702 250	Kolbenrohr, kompl.
501 850	Breitstrahldüse	702 260	Saugventilkörper, kompl.
501 860	Gewindekappe	950 160 *	1 Satz Dichtungen
604 170 *	Ledermanschette		
610 471	Pufferfeder		
615 571	Handgriff		
615 670	Griffzwinde		
617 070	Dichtung 13 \varnothing x 9 \varnothing x 2		
623 970	O-Ring 21,8 x 3,53		
627 641	Bogenstück mit Stift		
627 770	Düse		
627 870	Schraubkappe		
627 970	Siebkappe		
628 370	Kolben		
628 470	Kolbenstangenrohr		
628 630	Kolbenstange		
628 770	Dichtung 14 \varnothing x 9,5 \varnothing x 1		
628 970	Dichtung 30 \varnothing x 23 \varnothing x 3		
629 070	Puffer 12 \varnothing x 6,5 \varnothing x 4		
629 870	Dichtung 9 \varnothing x 5,2 \varnothing x 1,2		
636 270	Hutmutter M 5		
636 370	Kugel 8 mm \varnothing		