

Technische Änderungen vorbehalten

GLORIA

Service

Sprüh- und Gartengeräte

Reparaturanleitung

Typ: Elektro-Rasentrimmer trimfix 237


Nr.: 237 - 1 - 00

Ersatz für Nr.: --

Blatt: 1

best. aus: 2 Blatt

Datum: 28.2.1980



Best.-Nr.	Bezeichnung
104*	Ersatzfaden für trimfix (2 Nylonrollen SB-verpackt Länge je Nylon-Faden 7,5m)
514 380	Griffteil rechts
514 390	Griffteil links
514 400	Motorgehäuse rechts
514 410	Motorgehäuse links
514 420	Zugentlastungsschelle
514 440	Abschneidklinge
514 470	Schutzabdeckung
514 490	Rohr
514 500	Blechsrauben (12)
514 610	Klingenblock
514 430 *	Entstörkondensator
709 330	Netzkabel
709 340	Geräteschalter
709 350	Innenleitung
709 360	Motor kompl.
709 390	Spule kompl. mit Faden

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der GLORIA-Werke, Wadersloh, gestattet.