


# RECATO 60

## DE N° 38000 A N° 41999



- NM6ZN
- VH616ZN
- 166022
- RLT62012RS
- 190037
- GE3.25
- 190038
- GE4.20
- GE5.25
- 910103 - BS INTEK
- 910104 - BS 8,5 CV
- 910302 - HONDA GXV270
- 910702 - KAWA FC290V
- 130445 - HONDA
- 191077 - BS INTEK
- 191066 - AUTRES MOTEURS
- 190053
- HF6ZN
- 166040
- 190032

- CD4.16 - BS INTEK
- A6.35.25 - AUTRES MOTEURS
- VH1045ZN
- JZ10ZN
- 140716
- VH870ZN
- 130054
- 190071
- JZ8ZN
- NM8ZN
- 130647
- VH820ZN
- VH612ZN
- 130645
- HF6ZN
- 191010
- H8ZN
- NM8ZN
- HF8ZN
- 7112
- 130665
- 191012
- HF8ZN
- RLT62051RS
- NM8ZN
- 130069
- GE5.30
- A6.35.25
- 191007
- RLT62051RS
- 7052
- 130671
- 191008
- JZ16ZN
- VCHC1640
- VH1025ZN
- 191009
- 191064
- 191089 - BS INTEK
- VH1040FTZN - KAWA
- 169183 - AUTRES MOTEURS
- 280365
- JZ10ZN - KAWA-BS INTEK
- 177036
- JZ12ZN - AUTRES MOTEURS
- 132117
- 160216
- NM16
- VH1055ZN
- NM10ZN
- 216122
- 191045
- 280272
- 166019
- 191027
- VH612ZN
- 130632
- 191026
- VST46
- 191026
- 131293
- 131294
- 161218
- NM6ZN
- JZ6ZN
- VH616ZN
- 191025
- 191063 - BS INTEK
- 191070 - HONDA
- 191020 - AUTRES MOTEURS
- 140716 - KAWA - BS INTEK
- 130086 - AUTRES MOTEURS
- 131295
- HF6ZN
- 191059
- 177036
- 191060
- 177031
- 177035
- 177038
- 177036
- 191060
- 177031
- 177035
- 177038
- 166022
- RLT60022RS
- VH616ZN
- NM6ZN
- HF6ZN
- 191112
- 191110
- 190084
- 7115
- 166022
- 191018
- 280365
- GE5.25
- 191018
- 190068
- RLT63042RS
- 190033
- 190055
- 130439
- 190065
- 190082
- 190107
- NM6ZN
- JZ6ZN
- VH616ZN
- 190106
- RLT60022RS
- HF8ZN
- VH816ZN
- 190106
- NM8ZN
- VH820ZN
- 130632
- 190055
- JZ6ZN
- 140037 - DROITE
- 140038 - GAUCHE
- VH616ZN
- 130525
- VH1025ZN
- 167034
- 280272

ATTACHE RAPIDE	
PAS	REF
9.525	175018
12.7	130060

VIS FIXATION MOTEUR :	
BS 8.5 CV	: 4 X (VH840ZN + NM8ZN + HF8ZN)
HONDA	: 2 X (VH845ZN + NM8ZN + HF8ZN)
	: 2 X (130188 + JZ8ZN)
KAWA	: 3 X (VH840ZN + NM8ZN + HF8ZN)
	: 1 X (VH830ZN + JZ8ZN)
BS INTEK	: 2 X (VH840ZN + NM8ZN)
	: 1 X VH870ZN + 3 X HF8ZN